


# アスパルポリラッパー(ハンドラッパー)45PNタイプ


## 注油する箇所

ローラーから異音が発生し、フィルムが引き出しにくくなった際は、食品機械用潤滑油などを使用し、ローラーの端から注油を行ってください。


U-45PN



右側も同じ箇所に注油してください。



B-45PN



右側も同じ箇所に注油してください。

